متقاضيان محترم به كليه سئوالات رير باسخ فرمايند .

سئواا. ( ـ تاثیر رجان تولید جرقه در قدرت موتورهای بنزینی را شرح داده و دیا کـــرام حقیقی کارموتور را در یکدستگاه موتور چهار زمانه رسم کنید ۰ ( ۴ نــره )

سئوال ۲ ـ برای ارزیابی یکنستگاه مرتور دیزل ۱۲ سیلندر مستصل چه عواملی باید در نظر فرفته شود · صورت ریز عوامل موثر در محاسبه ارزش ررز این دستگاه را بـا
تعیین درجه تاثیر آنها در ارزش روز ترضیح دمید · (۴ نمره)

سنوال ٢ ـ وظائف عمده دلكو را در يك موتور اتومييل شرح دميد . ( ۴ نمره )

سئرال ۴ ـ علت عمده تولید رسوب در لوله های آب سرد و کرم موجود در تاسیـــــات کارخانجات و طرق جلوگیری از آن را شرح دهید ، (۲ نمره)

سئراًل ۵ - تغارت عمده بین کار ماشینهای افزار ( تراش \_ فرر \_ سنتر ) را شرح دهید ( ۲ نمره )

سئوال ۶ ساختمان رطرز کار ژنراتورهای برق فشار قوی را با ۵کر دو نوع عمده آنها شرح دهید و توضیح دهید چگونه میتوان ظرفیت اسمی یك ژنراتور را بـــالا برد (۵نمره)

مئرال ۷ ـ در مورد سیستم چیلرهای ابستروربشن ترضیح کوتاهی داده و انواع ماده سرد کننده در آنرا نام ببرید (۴ نصره)

- سنوال ۱ منت بکار هیری برجهای خنك کننده در سیستم های تبرید را ترضیح دهید و انسسواع برجها را نام ببرید ، ( ۲ نمره )
- سلوال ۱ ـ تبدیل هشت نوع از انواع انرژیها بیکدیگر را با ذکر مثالی برای هر یك نسسام بهرید ۱ ( ۴ نمره )
  - - سلوال ۱۱ سسه نوع از توربین های آبی را نام ببرید ، ( ۲ نمره )
  - سلوال ۱۱ ـ جرفقیلی باری به ورن ۱۵۰۰ کیلو گرم را بارتفاع ۲۰ متر در مدت یك دقیقــــه بالا میبرد اگر ضریب بهره جرفقیل ۷۵ درصد و ضریب بهره الكتروموتور آن ۹۰ درصد باشد توان این مرتور را بر حسب اسب بخار ر شدت جریان آنرا بــــا درصد باشد توان این مرتور را بر حسب اسب بخار ر شدت جریان آنرا بـــا ۱۱۵ ولت اختلاف سطح محاسبه نمائید ( ۲ نمره )
  - مئوال ۱۲ محوری در در تکیه کاه یاتاقان بندی شده است و حامل بار هشتصد کیلوخسسرم میباشد که عمود بر تکیه کاه ها اثر میکند اثر قطر داخلی یاتاقانها ۴۰ میلمتسسر باشد و بخوامیم اشار مجار تکیه کامی یاتاقان از ۱/۰ کیلوکرم بر میلی متر مربح تجاوز نکند حداقل طول یاتاقان چه مقدار باید باشد ۰ ( ۲ نسره )
  - سلوال ۱۴ در یك دستگاه الكتروپمپ آب رسانی با آبدهی ۲۰ لیتر در ثانید ربارتفاع ۲۵متر چنانچه راندمان الكتروپمپ ۷۰ درصد باشد قدرت الكتروپمپ چند كيلورات ــ خواهد بود . (۲ نمره)
- مئوال ۱۵ در یکدستگاه ژنراتور سنکرون میخواهیم ولتاژ با فرکانس ۴۰۰ مرتز ترلید کنیسم اگر سرعت رتور را ۱۴۰۰ دور در دقیقه بچرخانیم متین کنید رتور چند قطبی بایسد باشد و سرعت دقیق رتور برای تولید فرکانس ۴۰۰ مرتز چندربایدباشد . (۴ نسره) سئوال ۱۶ اگر در یکدستگاه الکترو موتور القائی که دارای لفزش ۲ درصد باشد موتور باسرعت واقعی ۱۶۵۰ دور در دقیقه با نرکانس ۵۰ مرتز بچرخد معلوم کنیدمرتورچندقطی است .

- حنوال ۱۷ ـ باری بقدرت ۲۴۰ ۱۵ و با ضریب توان ۱۸۰ پس فار مفروض است و توسط منبع ۶۰ هرتزی و ۲۴۰ ولتی تکفار تغدیه میشود اگر بخواهیم ضریب توان را به واحسد برسانیم مشخصات خارن را تعیین کنید ( چند کیلووار و چند میکرو فاراد) (۴نمره ) سلوال ۱۸ ـ موارد و محلهای مصرف کوره سرب ـ ماشین کم کنی ـ ماشین فینیشر ـ فار قریسون را ذکر نمائید ۰ (۴ نمره )
- سلوال ۱۱ فرق عمده بلبرینگ بارولبرینگ و کامه نمد با اورینگ را توضیح دهید ( ۲ نمره)

  ملوال ۲۰ اگر یکدستگاه ترانس با مشخصات . 500 / 30 و 60 / 120 ولتی و 7۵ مرتزی را

  روی یك منبع ۶۰ هرتزی استفاده کنیم در صورتیک چکالی فوران مسته بدرن تغییسر

  بماند مقدار پیشینه مجاز ولتاژ طرف اولیه و ولتاژ اسمی فانویه جدید در ۶۰ هرتزی

  چقدر خواهد بود ۰ ( ۴ نمره )
- سنوال ۲۱ ـ در بیکنستگاه که انداره انتقال قدرت ۲۰ دسی بل میباشد چنانچه قدرت ورودی ۵ میلی راث باشد. قدرت خروجی دستگاه را محاسبه کنید ۰ (۲ نمره)
- سلوال ۲۲ ـ لی اوت ( ۲۵ م ۱۸۶ ) تولید یك نوع کارخانه صنعتی و تولیدی را رسم و بطور. خلاصه کار هر قسمت را توضیح دهید . ( ۲ نسره )
- ملوال ۲۴ مرای بلند کردن اترمییلی بورن ۶۲۸۰ کیلوگرم توسط جك هیدرولیکی بقطر ۲۰ سانتی متر محاسبه کنید حداقل فشار لازم (بر حسب آتسیفر و ۵۶۱) (۲ نمره)
  - منوال ۲۵ سیستم را ردلنونارد ( WAR D LEONARD ) برای کنترل سرعت موتورهای D.C،
  - سلوال ۲۶ ـ در یکد منکاه الکتروموتور ی آبا تحریك شانت چنانچه پلاریته ولتا رورودی موتسور را عوض کنیم جهت فردش رتور چگونه تغییر میکند . چرا ) (۲ نمره )
  - حنوال ۲۷ نقشه فنی تك خطی یك پست برق تبدیل ولتاژ در یك كارگاه صنعتی را رسم كنیسه ( نشار قوی رنشار ضعیف و رسایل انداره کهری ) ( ۵ نسره )